

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

И.А. Удлова

«17» февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

Шевыринская средняя
общеобразовательная школа

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«17» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Структурное подразделение
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа Шевыринский
детский сад «Зёрнышко»

1.2. Адрес объекта: 627550 Тюменская область, Абатский район с. Шевырино
улица Маслова д.20

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 558 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 3409 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2016г.
капитального не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа Шевыринский детский
сад «Зёрнышко».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа. МАОУ Шевыринская
СОШ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627550 Тюменская область
Абатский район с.Шевырино ул. Маслова д. 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Образование. Реализация образовательных
программ дошкольного образования. Осуществление присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста.

Директор МАОУ Банниковская СОШ
Шевырина ИА

2.3 Форма оказания услуг: Посещение детьми детского сада на полный день(ПД), консультационно- методический пункт (КМП)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 38 детей в день, 40 детей по проекту, пропускная способность-80 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В с. Шевырино пассажирский транспорт отсутствует, родители детей доставляют пешком, возможно на личном транспорте,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	3,1А.	5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	2Б-9Б 2А-3А	10-19, 26-29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	–	–
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	10Б-11Б	24-25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	–	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Инвалиды группы К не могут воспользоваться групповыми и туалетами комнатами в связи с тем, что входы имеют размеры не соответствующие размерам инвалидных колясок. Запасные детского сада не оборудованы для инвалидов группы К, не имеют пандусов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2016 до 01.01. 2020 год**

в рамках исполнения **Адресная программа (план)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышения социальной условности объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 27 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) Вход на территорию детского сада осуществляется через калитку (1шт). На территории детского сада находится здание детского сада «Солнышко», игровая и спортивная площадка, беседки для отдыха, система канализационных люков.

Руководитель

рабочей группы

Директор школы Н.А. Узлова

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Заведующая детского сада Л.Д. Порсина _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Заместитель директора: Пашкова Т.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Завхоз: Пашков И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

В том числе:

Общественный представитель

Общества инвалидов: Член правления РОИ Ряднова Н.Д.

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Участковый специалист ОСВИ: _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Структурное подразделение муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Шевыринская средняя общеобразовательная
школа Шевыринский детский сад «Зёрнышко»

627550 Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова

д. 20

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	№ фото	Содержание	начиная для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,4	1,4		в		Требуется ремонт
.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1,2,3	1,2,3	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках менее 2,0 м. Тротуары неровные	У, О,С,Т, У	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м	Требуется ремонт

.3	Лестница (наружная)	нет	нет				
.4	Пандус (наружный)	нет	нет				
.5	Автостоянка и парковка	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне	1, 2, 3, 8	1, 4	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках менее 2,0 м. Тротуары неровные	Всех	Расширить пешеходные пути. Тротуары покрыть.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, К, У)	1, 2, 3	1, 4	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложен
ие №2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «17» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа
627550 Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова

д. 16

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	начиomo для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Лестница (наружная)	нет	нет					
.2	Пандус (наружный)	нет	нет					
.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	есть	3 5	Скользкая при намокании поверхность площадки, перепад высоты	У	Установка не скользкой Д при намокании поверхности, выравнивание перепада	Т.Р
.4	Дверь (входная)	есть	есть	3 6	Отсутствие яркой контрастной маркировки (ручка не	У	Д Окрашивание дверной ручки яркой К , О, С контрастной	Т.Р

					окрашена в жёлтый цвет), Отсутствует знак доступности		маркировкой, Наклеить знак доступности	
.5	Тамбур	е сть	1 А	7	Размер входной площадки при открывании двери менее 1,4м.	ДУ , О, С	Убрать дверь из тамбура	
	ОБЩИ Е требования к зоне		3 ,3, 1 А	5 , 6 , 7	Скользкая при намокании поверхность площадки, перепад высоты. Отсутствие яркой контрастной маркировки (ручка не окрашена в жёлтый цвет), Отсутствует знак доступности. Размер входной площадки при открывании двери менее 1,4м.	у , О, С	Установ ка не скользкой при намокании поверхности, выравнивание перепада. Окрашивание дверной ручки яркой контрастной маркировкой, Наклеить знак доступности. Убрать дверь из тамбура	Р Т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ – И (Г,У)	3 ,3, 1А	5 ,6,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа
627550 Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова

д. 16

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	начиная для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	6, 6, 7		в		Т
.2	Лестница (внутри здания)	есть	2	0, 1	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные тактильные полосы	У-И	Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить жёлтым цветом. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	Т
.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
	Лифт	нет	-	-	-	-	-	-

.4	пассажирский (или подъемник)	ет						
.5	Дверь	е сть	3 Б,4 Б,5 Б,6 Б, 7 Б 8 Б, 9 Б	1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 9	Ширина дверных проёмов 90 см.	У	Д ние рабочей дверей до 1,2 м	Увеличе ширины створки Р
.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	е сть	7 Б,8 Б, 3 А	1 7, 1 8, 1 9	Ширина участков эвакуационных путей, используемых МГН – 1,6м, одна дверь 0,9м. Отсутствует пандус.	се в	Замена одной двери на широкую- 1- 5м. Установка пандуса	К Р
	ОБЩИ Е требования к зоне	-	2 А, 2 Б, 3 Б, 1 0- 1 4 9, 2 Б, 5 6- 2 Б, 6 9. Б, 9 Б,		Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные тактильные полосы Ширина дверных проёмов 90 см. Ширина участков эвакуационных путей, используемых МГН – 1,6м, одна дверь 0,9м. Отсутствует пандус,	се в	Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить жёлтым цветом . Перед открытой лестницей за 0,8- 0,9 м следует предусматривать предупредительн ые тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Увеличение ширины рабочей створки дверей до 1,2 м Замена эвакуационной двери на	К

			7 Б, 8 Б, 3 А 7 Б, 8 Б,				широкую- 1- 5м. Установка пандуса	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ – И (К,О,Г,У)	2 А,2Б, 3 Б,4Б, 5 Б,6Б, 9 Б,7Б, 8 Б,3А 7 Б,8Б	1 0-19, 2 6-29	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шевыринская средняя общеобразовательная школа
627550 Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова

д. 16

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	начиная для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Туалетная комната	есть	10Б 11Б	24, 25	Ширина и глубина кабины не соответствуют требованиям, нет пространства для размещения кресла-коляски, нет крючков для одежды и костылей, проходы к умывальникам не соответствуют необходимым размерам	У	Изменение ширины и глубины кабины в соответствии с требованиями, выделить пространство для размещения кресла-коляски, расширить проходы к умывальникам в соответствии с необходимыми размерами	КР
.2	Душевая ванная	нет	-	-	-	-	-	

	комната							
.3	Бытовая комната (гардеробная)	н ет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИ Е требования к зоне		1 0Б1 1Б	4 2 5	Ширина и глубина кабины не соответствуют требованиям, нет пространства для размещения кресла- коляски, нет крючков для одежды и костылей, проходы к умывальникам не соответствуют необходимым размерам	У	Изменен ие ширины и глубины кабины в соответствии с требованиями, выделить пространство для размещения кресла-коляски, расширить проходы к умывальникам в соответствии с необходимыми размерами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1 0Б,11Б	2 4,25.	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Шевыринская средняя общеобразовательная школа

627550 Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова

д. 16

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	начислено для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Визуальные средства	Нет	-	-	отсутствует	в	Монтаж визуальных средств	Индивидуальное решение с ТСР
.2	Акустические средства	Нет	-	-	отсутствует	в	Монтаж акустических средств	Индивидуальное решение с ТСР
.3	Тактильные средства	Нет	-	-	отсутствует	в	Монтаж тактильных средств	Индивидуальное решение

								ие с ТСР
	ОБЩИ Е требования к зоне	-	-	-	-	се	в	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шевыринская средняя общеобразовательная школа Шевыринский детский сад «Зёрнышко»

1.2. Адрес объекта: 627550 Тюменская область, Абатский район с. Шевырино улица Маслова д.20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 558 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 3409 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976г, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, 2017, 2018, 2019,

капитального Не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шевыринская средняя общеобразовательная школа - МАОУ Шевыринская СОШ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627550 Тюменская область, Абатский район с. Шевырино улица Маслов д. 16

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация : Отдел образования администрации
Абатского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

627540 Тюменская область, Абатский район с. Абатское ул. Ленина-
10. адрес сайта: <http://www.abatskobr.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Образование. Реализация образовательных программ дошкольного образования. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: Посещение детьми детского сада на полный день(ПД), консультационно- методический пункт (КМП)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 38 детей в день, 40 детей по проекту, пропускная способность 80 челрвек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В с.Шевырино пассажирский транспорт отсутствует, родители детей доставляют пешком, возможно на личном транспорте.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2016 до 01.01. 2020 год.**

в рамках исполнения **Адресной программы(план)**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » **2016г.**,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « » **2016г.**

3. Решения Комиссии _____ **от « » 2016г.**

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории СП МАОУ Шевыринская СОШ Шевыринский детский сад «Зёрнышко» на 2016- 2020год
627550 Тюменская область Абатский район,с. Шевырино ул. Маслова д.20**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Структурное подразделение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шевыринская средняя общеобразовательная школа Шевыринский детский сад «Зёрнышко»	627560 Тюменская область Абатский район с.Шевырино ул Маслова д. 20		Дверные ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастного цвета.	Текущий	ДП-В	300руб	МАОУ Шевыринская СОШ	Порсина Л.Д.	Июль 2016г
				Установка не скользкой при намокании поверхности, выравнивание перепада	Текущий	ДП-В	3000	МАОУ Шевыринская СОШ	Порсина Л.Д.	Июль 2017
				Краевые	Текущий	ДП-В	1000,0	МАОУ	Порсина	Июль

				ступени лестничных маршей необходимо выделить жёлтым цветом .	ий			Шевырин ская СОШ	Л.Д.	2018
				Убрать дверь из тамбура.	Текущ ий	ДП-В	5000	МАОУ Шевырин ская СОШ	Порсина Л.Д.	Июль 2019
				Расширить пешеходны е пути. Тротуары покрыть.	Текущ ий	ДП-В	25000	МАОУ Шевырин ская СОШ	Порсина Л.Д.	Июль 2020

